

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
270. Заместитель главного инженера по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Помощник генерального директора (по работе с органами исполнительной власти)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Заместитель генерального директора (по строительству)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Экономист (по планированию и учету электроэнергии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по информационным технологиям					
318. Ведущий специалист по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Специалист по информационным технологиям и телекоммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационной безопасности					
310. Заместитель генерального директора (по информационной безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
312. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313А(31301А; 314А; 31401А).	Рекомендации по улучшению условий				

Ведущий бухгалтер	труда: не требуются				
315. Ведущий бухгалтер (по расчетам с персоналом)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316А(31601А). Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с персоналом					
317. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по надзору и ремонту зданий и сооружений					
337. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
339. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех топливоподачи					
266. Весовщик (1 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба диспетчерского и технологического управления (Отдел СДГУ)					
267. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269А(26901А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно хозяйственный отдел					
Участок по уборке					
321. Рабочий производственных бань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

322. Рабочий производственных бань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Рабочий производственных бань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Рабочий производственных бань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336А(33601А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334А(33401А; 33402А). Уборщик производственных и служебных помещений	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
325А(326А; 327А; 328А; 329А; 330А; 331А; 332А; 333А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех Централизованного Ремонта					
<i>Группа по обслуживанию производства</i>					
287. Инженер по сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Начальник цеха (РМ 633-277)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа комплектации</i>					
278. Кладовщик (РМ 633-278)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обслуживанию производства</i>					
300А(301А). Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по ремонту тепловой изоляции, обмуровки и котлоочистных работ</i>					
295А(29501А; 29502А). Изолировщик на термоизоляции (4 разряда) (РМ 633-295А)	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональ-	Снижение времени воздей-			

	ные режимы труда и отдыха	ствия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
29503А(29504А; 29505А). Изолировщик на термоизоляции (3 разряда) (РМ 633-295-3А)	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
299А(29901А). Огнеупорщик (4 разряда) (633-299А)	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
29902. Огнеупорщик (3 разряда) (633-299-1А)	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
302. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда) (РМ 633-302)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
30201А(30202А; 30203А). Слесарь по ремонту оборудования	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			

котельных и пылеприготови- тельных цехов (3 разряда) (РМ 633-302)					
	Микроклимат: Соблюдать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вред- ных производственных фак- торов			
297. Котлочист (3 разряда) (РМ 633-297)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Защита от воздействия произ- водственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вред- ных производственных фак- торов			
	Вибрация(лок): Для снижения локаль- ной вибрации использовать виброизо- лирующие перчатки	Защита от воздействия вибра- ции			
298. Мастер строительных и монтажных работ (РМ №633- 298)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
303. Старший мастер по ремонту оборудования котельного, тур- бинного (парогазотурбинного), пылеприготовления и топливо- подачи в местах его установки (РМ №633-303)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
<i>Участок по ремонту котельно- го оборудования</i>					
288. Старший мастер по ремонту оборудования котельного, тур- бинного (парогазотурбинного), пылеприготовления и топливо- подачи в местах его установки (РМ №633-288)	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
284. Мастер по ремонту оборудо- вания (котельного) в местах	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

его установки (PM 633-284)					
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
285A(28501A; 28502A; 28503A; 28504A; 28505A). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда) (PM 633-285)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
28506A(28507A; 28508A; 28509A; 28510A; 28511A). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда) (PM 633-285)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
28512A(28513A; 28514A). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (3 разряда) (PM 633-285)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональ-	Снижение времени воздей-			

	ные режимы труда и отдыха	ствия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
289А(28901А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (3 разряда) (РМ 633-289)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
28902. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (6 разряда) (РМ 633-289)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
Участок по ремонту турбинного оборудования					
290. Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования в местах его установки (РМ 633-290)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

291. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряда) (РМ 633-291)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
29101А(29102А; 29103А; 29104А; 29105А; 29106А; 29107А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (4 разряда) (РМ 633-291-1)	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
29108. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (3 разряда) (РМ 633-291-8)	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
300. Электрогазосварщик, заня-	Химический: Использовать средства	Защита от воздействия вред-			

тый на резке и сварке (6 разряда) (РМ 633-289)	защиты органов дыхания	ных производственных фак- торов			
	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Защита от воздействия произ- водственных факторов			
	Микроклимат: Соблюдать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготов- ленную из тканей, наименее пропуска- ющих УФИ	Защита от воздействия вред- ных производственных фак- торов			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по ремонту электро- технического оборудования</i>					
305. Старший мастер по ремонту оборудования котельного, тур- бинного (парогазотурбинного), пылеприготовления и топливо- подачи в местах его установки (РМ 633-305)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
304. Мастер по ремонту оборудо- вания (РМ 633-304)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
306. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования (5 разряда) (РМ 633- 308)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Защита от воздействия произ- водственных факторов			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
307. Электрослесарь по ремонту оборудования распределитель- ных устройств (5 разряда) (РМ 633-307)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30701. Электрослесарь по ре- монту оборудования распреде- лительных устройств (3 разряда) (РМ 633-307)	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
309. Электрослесарь по ремонту электрических машин, занятый на обслуж. и ремонте кот., турб.	Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха	Снижение вредного воздей- ствия шума			

(парогазотурбинного) оборуд-я, оборуд-я пылеприг. и топлив. (5 разряда) (РМ 633-309)					
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30901А(30902А; 30903А; 30904А; 30905А). Электрослесарь по ремонту электрических машин, занятый на обслуж. и ремонте кот., турб. (парогазотурбинного) оборуд-я, оборуд-я пылеприг. и топлив. (4 разряда) (РМ 633-309)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30702. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (6 разряда) (РМ 633-307)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по техническому обслуживанию оборудования					
292. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда) (РМ 633-292)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
293А(29301А; 29302А). Слесарь по ремонту оборудования топливоподдачи (4 разряда) (РМ 633-293)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			

	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
283. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (3 разряда) (РМ 633-283)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
294. Мастер по ремонту оборудования (котельного) в местах его установки (РМ 633-294)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
308. Мастер по ремонту оборудования (котельного) в местах его установки (РМ 633-294)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтно - механический участок					
281. Старший мастер по ремонту оборудования (РМ 633-281)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А(28201А). Токарь (5 разряд)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
28202. Токарь (4 разряд)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

279. Слесарь по сборке металлоконструкций (5 разряд) (РМ 633-279)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
27901. Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд) (РМ 633-279)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФИ: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
280. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (РМ 633-280)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Автотранспортный участок					
276. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок общестанционных работ					
233. Машинист крана (крановщик), занятый на ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования (4 разряда)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			

Дата составления: 02.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор АО "Кузнецкая ТЭЦ"

(должность)

Грунин
(подпись)









Грунин Вадим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


06.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер АО "Кузнецкая ТЭЦ"		Кузнецов Дмитрий Сергеевич	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ст. инспектор по ОТ и ТБ службы охраны труда и производственного контроля АО "Кузнецкая ТЭЦ"		Никонова Ирина Николаевна	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха централизованного ремонта АО «Кузнецкая ТЭЦ»		Капранов Виталий Валентинович	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника отдела по работе с персоналом АО «Кузнецкая ТЭЦ»		Самуськова Наталия Владимировна	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела правового обеспечения АО «Кузнецкая ТЭЦ»		Шауро Анна Валерьевна	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник дневной лаборатории АО «Кузнецкая ТЭЦ»		Гусельникова Вера Васильевна	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета на Кузнецкой ТЭЦ		Мкоян Эдуард Рачикович	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник смены химического цеха - представитель от профсоюзного комитета Кузнецкой ТЭЦ		Макеева Татьяна Григорьевна	06.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

863		Шишова Ирина Александровна	02.07.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

